

最近の標準

製造新聞

○HMS-1301 盤製作時チェック方法

今回、チェック方法が定まっていなかった部品に関して、部品の取り付け間違いが発生してしました。

2度と起こさない為に、チェック方法を定め、標準に下記の文を追記しました。

- ・回路図に型式が記載されていない部品は、部品リストにて型式確認を行い塗りつぶしチェックをする。
- ・機器本体に型式が記載されていない場合は、納品されていた箱と図面とで型式チェックを行う。

ルールを定めて、守ることで確実に改善されると思います。この2つのチェック方法をこれから実践していきましょう。皆さん、ご協力お願い致します。



新入社員



4月から3名の方が入社されました。

製造課にも1名、荅田さんが加わりました。

「早く仕事を覚えて会社のお役にたちたいです。」と決意表明もされていました。

覚えることが多く大変だとは思いますが、1つ1つ確実に、頑張ってください。

ブラザーの松本さんをはじめ、先輩方、ご指導の方よろしくお願い致します。

4月、5月みなさんいかがお過ごしでしたでしょうか。全員出動の出張や連休工事等、お疲れ様でした。また、社内の方は仕事量が落ち着いてみなさん設備改善に取り組まれていたと思います。今年に入ってから忙しい日々が続いていたので、リフレッシュも少しはできたのではないかと思います。これからまた忙しくなってくるようです。今行っている設備改善が、今後のスムーズな作業に繋がるように皆さん意見を出し合いながら進めていきましょう。

ここ最近、お天気がよく、気温もかなり上昇してきています。今年の夏は超猛暑とのうわさもありますので、みなさん体調管理に気をつけて、6月からも元気にお仕事頑張ってください！ご安全に！

坂口 嗣歩